



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2930

วันที่ขอใช้..28/10/2022.เวลา.15:35:46

เรื่อง.. บานพับประตูห้องพักอาจารย์ ดร.ไพศาล บรรจสุวรรณ์ ตกส่งผลให้เวลาปิดเปิดประตูด้านล่างจะเบียดกับพื้น(ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 ตัวยู)

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..บานพับประตูห้องพักอาจารย์ ดร.ไพศาล บรรจสุวรรณ์ ตกส่งผลให้เวลาปิดเปิดประตูด้านล่างจะเบียดกับพื้น(ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 ตัวยู)
ส่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ31/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2930

วันที่ขอใช้..28/10/2022.เวลา.15:35:46

เรื่อง.. บานพับประตูห้องพักอาจารย์ ดร.ไพศาล บรรจสุวรรณ์ ตกส่งผลให้เวลาปิดเปิดประตูด้านล่างจะเบียดกับพื้น(ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 ตัวยู)

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..บานพับประตูห้องพักอาจารย์ ดร.ไพศาล บรรจสุวรรณ์ ตกส่งผลให้เวลาปิดเปิดประตูด้านล่างจะเบียดกับพื้น(ห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 3 ตัวยู)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ31/10/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ