



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2938

วันที่ขอใช้...05/11/2022.เวลา.16:37:25

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ ห้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เนื่องจากเพดานข้างเครื่องปรับอากาศในห้องห้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร มีรอยน้ำซึมลงมา
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...08/11/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8866 หน่วยงาน : ...วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุธิดา เกรีภาส.....

(น.ส.สุธิดา เกรีภาส)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..2938

วันที่ขอใช้...05/11/2022.เวลา.16:37:25

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ ห้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เนื่องจากเพดานข้างเครื่องปรับอากาศในห้องห้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร มีรอยน้ำซึมลงมา

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...08/11/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8866 หน่วยงาน : ...วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(น.ส.สุธิดา เกรีภาส)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ