



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2952

วันที่ขอใช้...10/11/2022.เวลา.15:36:21

เรื่อง.. ห้อง 309 อาคารโรงแรมฯ กระเบื้องหลังห้องหลุดและแตก
ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา
รายละเอียดงาน..ห้อง 309 อาคารโรงแรมฯ กระเบื้องหลังห้องหลุด
ผู้/เปลี่ยนกระเบื้อง
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...18/11/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุดมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2952

วันที่ขอใช้...10/11/2022.เวลา.15:36:21

เรื่อง.. ห้อง 309 อาคารโรงแรมฯ กระเบื้องหลังห้องหลุดและแตก
ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา
รายละเอียดงาน..ห้อง 309 อาคารโรงแรมฯ กระเบื้องหลังห้องหลุด
ผู้/เปลี่ยนกระเบื้อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...18/11/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ