



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2955

วันที่ขอใช้..11/11/2022.เวลา.09:24:35

เรื่อง.. แจ้งซ่อมห้อง1108 หอวิจัย

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก รุ่งทิพย์ แซ่แง่

หมายเลขโทรศัพท์ 0994785647

อาคารที่พัก 2

หมายเลขห้องพัก 1108

รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1. เจาะผนังหรือพื้นระเบียงเพื่อระบายน้ำหลังห้อง 2. เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ 3. สายชำระน้ำไม่ไหล 4. ชักโครกน้ำไหลลงส้วมตลอดเวลาแม้ไม่ได้ใช้งาน 5. รบกวนซ่อมแซมให้ครบถ้วนและไม่ใช้เวลานานเกินสมควร ขอขอบคุณ
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ14/11/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..2955

วันที่ขอใช้..11/11/2022.เวลา.09:24:35

เรื่อง.. แจ้งซ่อมห้อง1108 หอวิจัย

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก รุ่งทิพย์ แซ่แง่

หมายเลขโทรศัพท์ 0994785647

อาคารที่พัก 2

หมายเลขห้องพัก 1108

รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1. เจาะผนังหรือพื้นระเบียงเพื่อระบายน้ำหลังห้อง 2. เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำ 3. สายชำระน้ำไม่ไหล 4. ชักโครกน้ำไหลลงส้วมตลอดเวลาแม้ไม่ได้ใช้งาน 5. รบกวนซ่อมแซมให้ครบถ้วนและไม่ใช้เวลานานเกินสมควร ขอขอบคุณ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ14/11/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ