



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2967

วันที่ขอใช้..18/11/2022.เวลา.09:33:52

เรื่อง.. ซ่อมรอยร้าวในท้องกิจกรรมกลุ่ม จำนวน 4 ห้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ

รายละเอียดงาน..บริเวณภายในท้องกิจกรรมกลุ่ม A-D มีรอยร้าวที่ผนัง

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ30/11/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์สนทนเทศและการเรียนรู้

..8890/087-3836955

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุพรรณม บัญช่วย.....

(น.ส.สุพรรณม บัญช่วย)

ลงชื่อ ..หัวหน้างานโครงสร้างฯ ...

(หัวหน้างานโครงสร้างฯ)

เอกสารเลขที่..2967

วันที่ขอใช้..18/11/2022.เวลา.09:33:52

เรื่อง.. ซ่อมรอยร้าวในท้องกิจกรรมกลุ่ม จำนวน 4 ห้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ

รายละเอียดงาน..บริเวณภายในท้องกิจกรรมกลุ่ม A-D มีรอยร้าวที่ผนัง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ30/11/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์สนทนเทศและการเรียนรู้

..8890/087-3836955

(น.ส.สุพรรณม บัญช่วย)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ