



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2997

วันที่ขอใช้...29/11/2022.เวลา.15:11:41

เรื่อง.. แจ้งซ่อมร้านอาหารด้วย/งานบิน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายณนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..ได้รับแจ้งจากงานพัสดุขอให้ตรวจสอบร้านอาหาร(โดยให้ประสานงานกับน้องคิวพัสดุ) 063-4451614

1.ร้านด้วย 3 ร้าน

2.โรงอาหารใหม่ข้างหอพักจำนวน 1 ร้าน

สิ่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...02/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานพัสดุ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

ลงชื่อ ..นายณนทวัฒน์ จริงจิตร ...

(นายณนทวัฒน์ จริงจิตร)

เอกสารเลขที่..2997

วันที่ขอใช้...29/11/2022.เวลา.15:11:41

เรื่อง.. แจ้งซ่อมร้านอาหารด้วย/งานบิน

ผู้รับผิดชอบงาน..นายณนทวัฒน์ จริงจิตร

รายละเอียดงาน..ได้รับแจ้งจากงานพัสดุขอให้ตรวจสอบร้านอาหาร(โดยให้ประสานงานกับน้องคิวพัสดุ) 063-4451614

1.ร้านด้วย 3 ร้าน

2.โรงอาหารใหม่ข้างหอพักจำนวน 1 ร้าน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...02/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานพัสดุ

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ