



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..2999

วันที่ขอใช้..01/12/2022.เวลา.09:39:59

เรื่อง.. น้ำรั่วห้องน้ำหญิง ตึกLC ชั้น 3

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..น้ำรั่วจากผนัง ห้องน้ำหญิง ตึกLC ชั้น 3

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...01/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีษา เผือกเดช.....

( น.ส.มารีษา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..2999

วันที่ขอใช้..01/12/2022.เวลา.09:39:59

เรื่อง.. น้ำรั่วห้องน้ำหญิง ตึกLC ชั้น 3

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..น้ำรั่วจากผนัง ห้องน้ำหญิง ตึกLC ชั้น 3

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...01/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีษา เผือกเดช)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ