



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3012

วันที่ขอใช้...06/12/2022.เวลา.10:27:03

เรื่อง.. ล้างแอร์

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ต้องการให้มาล้างแอร์ เนื่องจากไม่ได้มีการล้างแอร์มานานหลายปี เนื่องจากอาจารย์เป็นโรคมุมิแพค๊ะ ห้องพักอาจารย์ชั้น3 หมายเลข 10

และได้ให้ทางเจ้าหน้าที่คณะแจ้งความประสงค์เพื่อต้องการล้างแอร์ไปสองครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...23/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
..8966/0866892075

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.สิริภัทร์ โชติช่วง.....

(น.ส.สิริภัทร์ โชติช่วง)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..3012

วันที่ขอใช้...06/12/2022.เวลา.10:27:03

เรื่อง.. ล้างแอร์

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ต้องการให้มาล้างแอร์ เนื่องจากไม่ได้มีการล้างแอร์มานานหลายปี เนื่องจากอาจารย์เป็นโรคมุมิแพค๊ะ ห้องพักอาจารย์ชั้น3 หมายเลข 10

และได้ให้ทางเจ้าหน้าที่คณะแจ้งความประสงค์เพื่อต้องการล้างแอร์ไปสองครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...23/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
..8966/0866892075

(น.ส.สิริภัทร์ โชติช่วง)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....
.....

