



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0302

วันที่ขอใช้...05/06/2019.เวลา.19:17:32

เรื่อง.. แจ้งซ่อมประตูห้องฟิตเนส

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตูกระจกห้องฟิตฟัง ไม่สามารถเปิดได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...06/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

(นายลิขิต พูลพัส)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..0302

วันที่ขอใช้...05/06/2019.เวลา.19:17:32

เรื่อง.. แจ้งซ่อมประตูห้องฟิตเนส

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ประตูกระจกห้องฟิตฟัง ไม่สามารถเปิดได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...06/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(นายลิขิต พูลพัส)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ