



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3020

วันที่ขอใช้..08/12/2022.เวลา.09:17:38

เรื่อง.. ประตุรัว ที่ป้อมประตุ 2 (สวนยาง) ชำรุด
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา
รายละเอียดงาน..ประตุรัว ที่ป้อมประตุ 2 (สวนยาง) ชำรุด
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ16/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน
..0915322588

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายธนาชัย พรหมแก้ว.....

(นายธนาชัย พรหมแก้ว)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..3020

วันที่ขอใช้..08/12/2022.เวลา.09:17:38

เรื่อง.. ประตุรัว ที่ป้อมประตุ 2 (สวนยาง) ชำรุด
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันตึบ ใจยา
รายละเอียดงาน..ประตุรัว ที่ป้อมประตุ 2 (สวนยาง) ชำรุด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ16/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน
..0915322588

(นายธนาชัย พรหมแก้ว)

(นายจักรพงค์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ