



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3027

วันที่ขอใช้...13/12/2022.เวลา.09:44:50

เรื่อง.. แจ้งซ่อมอาคารครอบครั้ว 4C4

ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ

รายละเอียดงาน..อ-สกุล ผู้เข้าพัก เยาวพรรณ สนธิกุล

หมายเลขโทรศัพท์ 0818977448

อาคารที่พัก 4

หมายเลขห้องพัก C4

รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1. น้ำที่ซีกโครกริ้ว 2. เพดานห้องน้ำมีน้ำรั่วซึม ทำให้ฝ้าผุ ขึ้นรา ขำรุด กำลังจะร่วง 3. ระเบียงทั้ง3 ด้านมีน้ำขัง

เนื่องจากท่อระบายน้ำสูงกว่าพื้น

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...16/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..หัวหน้างานโครงสร้างฯ ...

(หัวหน้างานโครงสร้างฯ)

เอกสารเลขที่..3027

วันที่ขอใช้...13/12/2022.เวลา.09:44:50

เรื่อง.. แจ้งซ่อมอาคารครอบครั้ว 4C4

ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ

รายละเอียดงาน..อ-สกุล ผู้เข้าพัก เยาวพรรณ สนธิกุล

หมายเลขโทรศัพท์ 0818977448

อาคารที่พัก 4

หมายเลขห้องพัก C4

รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1. น้ำที่ซีกโครกริ้ว 2. เพดานห้องน้ำมีน้ำรั่วซึม ทำให้ฝ้าผุ ขึ้นรา ขำรุด กำลังจะร่วง 3. ระเบียงทั้ง3 ด้านมีน้ำขัง

เนื่องจากท่อระบายน้ำสูงกว่าพื้น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...16/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					

3. ความถูกต้อง					
----------------	--	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ

.....

.....