



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3029

วันที่ขอใช้...14/12/2022.เวลา.09:57:24

เรื่อง.. ห้องน้ำสนข ชั้น1 ซ้ำชุด ค.3  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์  
รายละเอียดงาน..ห้อง2.ซักโครกกดไม่ลง  
ห้อง3.น้ำรั่วลงจากชั้น2  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...15/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งผู้ตรวจด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มาริษา เผือกเดช.....

( น.ส.มาริษา เผือกเดช )

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

( นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ )

เอกสารเลขที่..3029

วันที่ขอใช้...14/12/2022.เวลา.09:57:24

เรื่อง.. ห้องน้ำสนข ชั้น1 ซ้ำชุด ค.3  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์  
รายละเอียดงาน..ห้อง2.ซักโครกกดไม่ลง  
ห้อง3.น้ำรั่วลงจากชั้น2

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...15/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ