



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3034

วันที่ขอใช้...14/12/2022.เวลา.14:47:09

เรื่อง.. ลูกบิดประตูห้อง SD202 เสื่อมสภาพ
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา
รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูห้อง SD 202 ผิดปกติ ระบบล็อกเสื่อมสภาพ
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง
..0866082161

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายวิบูลย์ ป้องกันภัย.....
(นายวิบูลย์ ป้องกันภัย)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา ...
(ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา)

เอกสารเลขที่..3034

วันที่ขอใช้...14/12/2022.เวลา.14:47:09

เรื่อง.. ลูกบิดประตูห้อง SD202 เสื่อมสภาพ
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิ๊บ ใจยา
รายละเอียดงาน..ลูกบิดประตูห้อง SD 202 ผิดปกติ ระบบล็อกเสื่อมสภาพ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...21/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง
..0866082161

(นายวิบูลย์ ป้องกันภัย)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน
โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ