



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3039

วันที่ขอใช้..15/12/2022.เวลา.14:00:14

เรื่อง.. แจ้งซ่อม ฝ้าเพดานห้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ฝ้าเพดานห้อง ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา(งานพัฒนา) ชั้น 2 ซึ่งมีการเปิดช่องฝ้าไว้ ทำให้ช่วงกลางคืนหนูลงมากัดกินวัสดุและฉีกภายในห้องครับ
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ21/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8861 หน่วยงาน : ...งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายวิภูชิต เยี่ยมสวัสดิ์.....

(นายวิภูชิต เยี่ยมสวัสดิ์)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..3039

วันที่ขอใช้..15/12/2022.เวลา.14:00:14

เรื่อง.. แจ้งซ่อม ฝ้าเพดานห้อง

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..ฝ้าเพดานห้อง ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา(งานพัฒนา) ชั้น 2 ซึ่งมีการเปิดช่องฝ้าไว้ ทำให้ช่วงกลางคืนหนูลงมากัดกินวัสดุและฉีกภายในห้องครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ21/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8861 หน่วยงาน : ...งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

(นายวิภูชิต เยี่ยมสวัสดิ์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ