



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3042

วันที่ขอใช้..19/12/2022.เวลา.21:38:43

เรื่อง.. ท่อรางน้ำหลังโรงอาหารตึกศูนย์ต้น น้ำล้นออกมาข้างนอก

ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ

รายละเอียดงาน..ท่อรางน้ำหลังโรงอาหารตึกศูนย์ต้น น้ำล้นออกมาข้างนอก

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...21/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8826   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุทัยกานต์ สักกุกุมา.....

( น.ส.สุทัยกานต์ สักกุกุมา )

ลงชื่อ ..หัวหน้างานโครงสร้างฯ ...

( หัวหน้างานโครงสร้างฯ )

เอกสารเลขที่..3042

วันที่ขอใช้..19/12/2022.เวลา.21:38:43

เรื่อง.. ท่อรางน้ำหลังโรงอาหารตึกศูนย์ต้น น้ำล้นออกมาข้างนอก

ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ

รายละเอียดงาน..ท่อรางน้ำหลังโรงอาหารตึกศูนย์ต้น น้ำล้นออกมาข้างนอก

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...21/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : ..8826   หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.สุทัยกานต์ สักกุกุมา)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ