



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3045

วันที่ขอใช้...20/12/2022.เวลา.14:36:22

เรื่อง.. แอร์ห้องโครงการงาน 3 น้ำรั่ว (SC305)

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องโครงการงาน 3 (SC305) ตัวคอยเย็นไม่ทำงาน แต่ปิดไม่ได้ ตอนแอร์ทำงานน้ำแข็งเกาะเลย และละลายหยดลงมาที่พื้น
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...23/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0878902671

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์.....

(น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..3045

วันที่ขอใช้...20/12/2022.เวลา.14:36:22

เรื่อง.. แอร์ห้องโครงการงาน 3 น้ำรั่ว (SC305)

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องโครงการงาน 3 (SC305) ตัวคอยเย็นไม่ทำงาน แต่ปิดไม่ได้ ตอนแอร์ทำงานน้ำแข็งเกาะเลย และละลายหยดลงมาที่พื้น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...23/12/2565..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0878902671

(น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ