



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3050

วันที่ขอใช้...28/12/2022.เวลา.16:11:43

เรื่อง.. แก้อื้อหลุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..แก้อื้ออ่างเรียนล่อหลุดจำนวน 20 ตัว ทำให้ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาสำหรับเข้าชั้นเรียน
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0870588592

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุมาลี สีมม.....
(น.ส.สุมาลี สีมม)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...
(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..3050

วันที่ขอใช้...28/12/2022.เวลา.16:11:43

เรื่อง.. แก้อื้อหลุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..แก้อื้ออ่างเรียนล่อหลุดจำนวน 20 ตัว ทำให้ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาสำหรับเข้าชั้นเรียน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0870588592

(น.ส.สุมาลี สีมม)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ