



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3056

วันที่ขอใช้...05/01/2023.เวลา.09:41:21

เรื่อง.. เปลี่ยนผ้าเปดานห้องน้ำอาคารครอบครั้ว 4  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายพนมลิทธิ์ จรุงจิตร  
รายละเอียดงาน..เปลี่ยนผ้าเปดานห้องน้ำอาคารครอบครั้ว4  
ห้อง4C1  
ห้อง4C2  
ห้อง4C3 ห้อง4C4  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...12/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

( นายพนมลิทธิ์ สุดมา )

ลงชื่อ ..นายพนมลิทธิ์ จรุงจิตร ...

( นายพนมลิทธิ์ จรุงจิตร )

เอกสารเลขที่..3056

วันที่ขอใช้...05/01/2023.เวลา.09:41:21

เรื่อง.. เปลี่ยนผ้าเปดานห้องน้ำอาคารครอบครั้ว 4  
ผู้รับผิดชอบงาน..นายพนมลิทธิ์ จรุงจิตร  
รายละเอียดงาน..เปลี่ยนผ้าเปดานห้องน้ำอาคารครอบครั้ว4  
ห้อง4C1  
ห้อง4C2  
ห้อง4C3 ห้อง4C4

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...12/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

