



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3064

วันที่ขอใช้...09/01/2023.เวลา.10:51:10

เรื่อง.. ห้องน้ำ โชนSA-SD ชั้น2 ตึกวิทยุ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..มบ.ติม ห้องน้ำ โชนSA-SD ชั้น2 ตึกวิทยุ มีรายการดังนี้

- 1.สายชำระเสีย ห้องน้ำหญิง 5 เส้น ห้องน้ำชาย3 เสีย
 - 2.โถในห้องน้ำชาย ชำรุด 6 โถ (ไม่มีที่กด)
 - 3.ชักโครกตกไม่ได้ ห้องน้ำหญิง2ห้อง ห้องน้ำชาย 1 ห้อง
- สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...10/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มาริษา เผือกเดช.....

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..3064

วันที่ขอใช้...09/01/2023.เวลา.10:51:10

เรื่อง.. ห้องน้ำ โชนSA-SD ชั้น2 ตึกวิทยุ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..มบ.ติม ห้องน้ำ โชนSA-SD ชั้น2 ตึกวิทยุ มีรายการดังนี้

- 1.สายชำระเสีย ห้องน้ำหญิง 5 เส้น ห้องน้ำชาย3 เสีย
- 2.โถในห้องน้ำชาย ชำรุด 6 โถ (ไม่มีที่กด)
- 3.ชักโครกตกไม่ได้ ห้องน้ำหญิง2ห้อง ห้องน้ำชาย 1 ห้อง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...10/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

