



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3066

วันที่ขอใช้...09/01/2023.เวลา.14:44:34

เรื่อง.. โคมตะแกรงครอบหลอดไฟห้องโครงการ 3 (SC305) หลุดห้อยลงมา

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..โคมตะแกรงครอบหลอดไฟ ห้องโครงการ 3 (sc305) หลุดห้อยลงมาข้างหนึ่ง เกรงว่าจะหล่นลงมาถูกหัวนักศึกษาที่กำลังทำแลปอยู่
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..0878902671

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์.....

(น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง ...

(นายเมธา อำไฟเมือง)

เอกสารเลขที่..3066

วันที่ขอใช้...09/01/2023.เวลา.14:44:34

เรื่อง.. โคมตะแกรงครอบหลอดไฟห้องโครงการ 3 (SC305) หลุดห้อยลงมา

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..โคมตะแกรงครอบหลอดไฟ ห้องโครงการ 3 (sc305) หลุดห้อยลงมาข้างหนึ่ง เกรงว่าจะหล่นลงมาถูกหัวนักศึกษาที่กำลังทำแลปอยู่ค่ะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

..0878902671

(น.ส.อรทัย แดงสวัสดิ์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ