



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3074

วันที่ขอใช้...11/01/2023.เวลา.10:29:22

เรื่อง.. ขอมั้วไปหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..12/20/2565 นางยวน ห้องน้ำชั้นล่าง ช่งชักโครกห้องน้ำโง่งชั้น 1 นางยวน แม่บ้าน 080-5409401

12/6/2565 ขอมั้ว 2215 มั่งลวดหน้าต่าง 1 บาน เสาหลักชั้น เกษมสุวรรณ 065-3588766

12/10/2565 ขอมั้ว ☐ ฝาท้องน้ำชั้น 1 เปลี่ยนผ้า ชุดิมา บุญญา 087-6766545

12/10/2565 นางยวน 6B2 ท่อน้ำในท้องตัน กัฐิธา แก่นทอง 094-5729934

12/14/2565 ขอมั้ว ☐ เพดานชำรุด วจนะ กิจสุวรรณ 093-3582997

12/25/2565 นางยวน 3B5 ส้วมกดไม่ลง , น้ำกดไม่ลง รัฐนันท์ จันทรจรง 083-9919660

1/4/2566 นางยวน 3B5 โถส้วมกดไม่ลง น้ำลงแบบเอื่อยๆ รัฐนันท์ จันทรจรง 083-9919660

1/6/2566 ขอมั้ว 2215 ประคุมี่เสียงดังมาก ขณะเปิด-ปิด เสาหลักชั้น เกษมสุวรรณ 065-3588766

1/5/2566 นางยวน 5B3 มีน้ำซึมบนเพดาน ผนังจะตก ณัฐวิภา เกษานนท์ 083-1051153

1/7/2566 นางยวน 3B5 ชักโครกกดไม่ลง รัฐนันท์ จันทรจรง 092-7153062

1/8/2566 นางยวน 7A1 ส้วมตันชักโครกระบายน้ำไม่ดี ภณชิตลา แสงงาม 096-1834018

ส่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ11/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งรกรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายจันตึบ ใจยา ...

(นายจันตึบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..3074

วันที่ขอใช้...11/01/2023.เวลา.10:29:22

เรื่อง.. ขอมั้วไปหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายจันตึบ ใจยา

รายละเอียดงาน..12/20/2565 นางยวน ห้องน้ำชั้นล่าง ช่งชักโครกห้องน้ำโง่งชั้น 1 นางยวน แม่บ้าน 080-5409401

12/6/2565 ขอมั้ว 2215 มั่งลวดหน้าต่าง 1 บาน เสาหลักชั้น เกษมสุวรรณ 065-3588766

12/10/2565 ขอมั้ว ☐ ฝาท้องน้ำชั้น 1 เปลี่ยนผ้า ชุดิมา บุญญา 087-6766545

12/10/2565 นางยวน 6B2 ท่อน้ำในท้องตัน กัฐิธา แก่นทอง 094-5729934

12/14/2565 ขอมั้ว ☐ เพดานชำรุด วจนะ กิจสุวรรณ 093-3582997

12/25/2565 นางยวน 3B5 ส้วมกดไม่ลง , น้ำกดไม่ลง รัฐนันท์ จันทรจรง 083-9919660

1/4/2566 นางยวน 3B5 โถส้วมกดไม่ลง น้ำลงแบบเอื่อยๆ รัฐนันท์ จันทรจรง 083-9919660

1/6/2566 ขอมั้ว 2215 ประคุมี่เสียงดังมาก ขณะเปิด-ปิด เสาหลักชั้น เกษมสุวรรณ 065-3588766

1/5/2566 นางยวน 5B3 มีน้ำซึมบนเพดาน ผนังจะตก ณัฐวิภา เกษานนท์ 083-1051153

1/7/2566 นางยวน 3B5 ชักโครกกดไม่ลง รัฐนันท์ จันทรจรง 092-7153062

1/8/2566 นางยวน 7A1 สวมต้นซึกโครกระบายน้ำไม้ดี ภัณฑิลา แสงงาม 096-1834018

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ11/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุดมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพยากรสิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

๒
ขอเสนอแนะ