



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3075

วันที่ขอใช้...11/01/2023.เวลา.10:34:22

เรื่อง.. งานซ่อมไฟฟ้าหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..12/17/2565 นางยวน 5A5 พัดลมเพดานไม่ส่าย นิศากร จิตรพันธ์ 063-0835879

12/12/2565 นางยวน 7A7 พัดลมในห้องหมื่นติดขัดและมีเสียง ศุภิสรา โต๊ะหัด 093-7530588

12/30/2565 นางยวน 2B2 หัวครอบปลั๊กไฟหลุด ตรงข้างประตู ชวินท์ โชติช่วย 098-6821667

12/4/2565 นางยวน 7A7 พัดลมในห้องไม่หมุนเปิดให้หมุนแล้วเสียงดัง ศุภิสรา โต๊ะหัด 093-7530558

12/8/2565 นางยวน 4A7 พัดลมไม่โคจร พิชญ์สินี ทองเนื้อขาว 064-1193218

12/14/2565 นางยวน 1B8 หลอดไฟห้องน้ำเสีย ณัฐวร ยอดระบำ 083-5246335

12/23/2565 นางยวน 5A5 พัดลมเพดานไม่ส่าย นิศากร จิตรพันธ์ 063-0835879

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ12/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุดมา.....

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง ...

(นายเมธา อำไฟเมือง)

เอกสารเลขที่..3075

วันที่ขอใช้...11/01/2023.เวลา.10:34:22

เรื่อง.. งานซ่อมไฟฟ้าหอพัก

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..12/17/2565 นางยวน 5A5 พัดลมเพดานไม่ส่าย นิศากร จิตรพันธ์ 063-0835879

12/12/2565 นางยวน 7A7 พัดลมในห้องหมื่นติดขัดและมีเสียง ศุภิสรา โต๊ะหัด 093-7530588

12/30/2565 นางยวน 2B2 หัวครอบปลั๊กไฟหลุด ตรงข้างประตู ชวินท์ โชติช่วย 098-6821667

12/4/2565 นางยวน 7A7 พัดลมในห้องไม่หมุนเปิดให้หมุนแล้วเสียงดัง ศุภิสรา โต๊ะหัด 093-7530558

12/8/2565 นางยวน 4A7 พัดลมไม่โคจร พิชญ์สินี ทองเนื้อขาว 064-1193218

12/14/2565 นางยวน 1B8 หลอดไฟห้องน้ำเสีย ณัฐวร ยอดระบำ 083-5246335

12/23/2565 นางยวน 5A5 พัดลมเพดานไม่ส่าย นิศากร จิตรพันธ์ 063-0835879

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ12/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุดมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
--------	-----------	-------	---------	------	------------

1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ข้อเสนอแนะ