



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3076

วันที่ขอใช้...11/01/2023.เวลา.13:41:02

เรื่อง.. ห้องน้ำหญิง ชั้น1 สนข

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..มบ.รา แจ้ง

1.สายชำระชำระ(รั่ว) ห้องน้ำหญิง ห้องที่3

2.ชักโครกกดไม่ลง ห้องที่2

3.เพดานรั่ว ห้องที่4

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...12/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.มาริษา เผือกเดช.....

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..3076

วันที่ขอใช้...11/01/2023.เวลา.13:41:02

เรื่อง.. ห้องน้ำหญิง ชั้น1 สนข

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..มบ.รา แจ้ง

1.สายชำระชำระ(รั่ว) ห้องน้ำหญิง ห้องที่3

2.ชักโครกกดไม่ลง ห้องที่2

3.เพดานรั่ว ห้องที่4

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...12/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8824 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(น.ส.มาริษา เผือกเดช)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

