



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3079

วันที่ขอใช้...11/01/2023.เวลา.16:13:59

เรื่อง.. แจ้งซ่อมไฟห้องน้ำหญิงสระว่ายน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟห้องน้ำหญิงช็อตไม่สามารถเปิดได้

ส่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

(นายลิขิต พูลพัส)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง ...

(นายเมธา อำไฟเมือง)

เอกสารเลขที่..3079

วันที่ขอใช้...11/01/2023.เวลา.16:13:59

เรื่อง.. แจ้งซ่อมไฟห้องน้ำหญิงสระว่ายน้ำ

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟห้องน้ำหญิงช็อตไม่สามารถเปิดได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายลิขิต พูลพัส)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ