



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3081

วันที่ขอใช้..12/01/2023.เวลา.14:47:10

เรื่อง.. แจ้งซ่อมยืมเนเซียม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..-ก๊อกน้ำ ที่2 ห้องน้ำชายโหลไม่หยุด

-ฝาครอบฝักบัวห้องอาบน้ำ ห้องน้ำชายชำระ

-ผ้าเปดานฝั่งห้องน้ำชาย ตรงข้างบันไดทางขึ้นยืมเนเซียม รั่วไหลลงมาบริเวณปลั๊กไฟ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าช็อต

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายณนทวัฒน์ จันอังกูร.....

(นายณนทวัฒน์ จันอังกูร)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา)

เอกสารเลขที่..3081

วันที่ขอใช้..12/01/2023.เวลา.14:47:10

เรื่อง.. แจ้งซ่อมยืมเนเซียม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะ ใจยา

รายละเอียดงาน..-ก๊อกน้ำ ที่2 ห้องน้ำชายโหลไม่หยุด

-ฝาครอบฝักบัวห้องอาบน้ำ ห้องน้ำชายชำระ

-ผ้าเปดานฝั่งห้องน้ำชาย ตรงข้างบันไดทางขึ้นยืมเนเซียม รั่วไหลลงมาบริเวณปลั๊กไฟ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าช็อต

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายณนทวัฒน์ จันอังกูร)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ