



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3083

วันที่ขอใช้...16/01/2023.เวลา.11:01:42

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์หลังเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ 1 (ชั้น 1 ติดกับห้องอาเซียนพลัส หรือ ห้อง อ.เสถียร เดิมคะ)

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ขอความอนุเคราะห์หลังเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ 1 (ชั้น 1 ติดกับห้องอาเซียนพลัส หรือ ห้อง อ.เสถียร เดิมคะ)

เนื่องจากอาจารย์เป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่ง และห้องดังกล่าวไม่ได้ล้างแอร์มานานแล้วคะ)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...16/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์.....

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..3083

วันที่ขอใช้...16/01/2023.เวลา.11:01:42

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์หลังเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ 1 (ชั้น 1 ติดกับห้องอาเซียนพลัส หรือ ห้อง อ.เสถียร เดิมคะ)

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ขอความอนุเคราะห์หลังเครื่องปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ 1 (ชั้น 1 ติดกับห้องอาเซียนพลัส หรือ ห้อง อ.เสถียร เดิมคะ)

เนื่องจากอาจารย์เป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่ง และห้องดังกล่าวไม่ได้ล้างแอร์มานานแล้วคะ)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...16/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8879 หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

(น.ส.วัลลภา ภูวานิชย์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ