



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3086

วันที่ขอใช้...17/01/2023.เวลา.08:58:00

เรื่อง.. กลอนประตูห้องชำระ
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์
รายละเอียดงาน..กลอนประตูห้องชำระ ห้องSD309
สังกัด..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0635818036

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ณัฐภรณ์ ศรีภักดิ์.....
(น.ส.ณัฐภรณ์ ศรีภักดิ์)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์ ...
(ธนพล คงทรัพย์)

เอกสารเลขที่..3086

วันที่ขอใช้...17/01/2023.เวลา.08:58:00

เรื่อง.. กลอนประตูห้องชำระ
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์
รายละเอียดงาน..กลอนประตูห้องชำระ ห้องSD309

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
..0635818036

(น.ส.ณัฐภรณ์ ศรีภักดิ์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ