



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3088

วันที่ขอใช้..18/01/2023.เวลา.12:52:48

เรื่อง.. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา2(ประตูสีเหลือง) ชั้น1โซนB

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศภายในห้อง เครื่องที่2 เปิดไม่ติด ไม่ทราบสาเหตุ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8848 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นางวรรณลี พัฒนกลาง.....

(นางวรรณลี พัฒนกลาง)

ลงชื่อ ..นายสถาพร ทศน์ทอง ...

(นายสถาพร ทศน์ทอง)

เอกสารเลขที่..3088

วันที่ขอใช้..18/01/2023.เวลา.12:52:48

เรื่อง.. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา2(ประตูสีเหลือง) ชั้น1โซนB

ผู้รับผิดชอบงาน..นายสถาพร ทศน์ทอง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศภายในห้อง เครื่องที่2 เปิดไม่ติด ไม่ทราบสาเหตุ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8848 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

(นางวรรณลี พัฒนกลาง)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ