



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3089

วันที่ขอใช้..18/01/2023.เวลา.15:59:17

เรื่อง.. หลอดไฟเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟเสียห้องพักแม่บ้านคณะวิทย์ ชั้น 1

สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.นภสร ดาบทอง.....

(น.ส.นภสร ดาบทอง)

ลงชื่อ ..นายเมธา อำไฟเมือง ...

(นายเมธา อำไฟเมือง)

เอกสารเลขที่..3089

วันที่ขอใช้..18/01/2023.เวลา.15:59:17

เรื่อง.. หลอดไฟเสีย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายเมธา อำไฟเมือง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟเสียห้องพักแม่บ้านคณะวิทย์ ชั้น 1

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ20/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(น.ส.นภสร ดาบทอง)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ