



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3093

วันที่ขอใช้...23/01/2023.เวลา.09:45:25

เรื่อง.. แอร์เปิดติดไม่มีความเย็น ร้อนมาก

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์ในห้องพัก อ 3 ห้อง อ บุญทริกา เปิดติดแต่ไม่เย็นเลย มีแต่ลมออกมา

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/01/2566..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0868806063

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.บุญทริกา ใจกระจ่าง.....

( น.ส.บุญทริกา ใจกระจ่าง )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )

เอกสารเลขที่..3093

วันที่ขอใช้...23/01/2023.เวลา.09:45:25

เรื่อง.. แอร์เปิดติดไม่มีความเย็น ร้อนมาก

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์ในห้องพัก อ 3 ห้อง อ บุญทริกา เปิดติดแต่ไม่เย็นเลย มีแต่ลมออกมา

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/01/2566..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

..0868806063

(น.ส.บุญทริกา ใจกระจ่าง)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ