



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3094

วันที่ขอใช้...23/01/2023.เวลา.11:59:04

เรื่อง.. ไทเมอร์บ่มน้ำสระว่ายน้ำไม่ทำงาน  
ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง  
รายละเอียดงาน..ไทเมอร์บ่มน้ำสระว่ายน้ำ เบอร์ 3 ไม่ทำงาน  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

( นายลิขิต พูลพัส )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )

เอกสารเลขที่..3094

วันที่ขอใช้...23/01/2023.เวลา.11:59:04

เรื่อง.. ไทเมอร์บ่มน้ำสระว่ายน้ำไม่ทำงาน  
ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง  
รายละเอียดงาน..ไทเมอร์บ่มน้ำสระว่ายน้ำ เบอร์ 3 ไม่ทำงาน

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายลิขิต พูลพัส)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ