



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3095

วันที่ขอใช้...23/01/2023.เวลา.12:01:04

เรื่อง.. ขัต่อท่อ้ำห้องเครื่องสรว่ายน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ขัต่อท่อ้ำน้ำเบอร์ 10 ห้องเครื่องสรว่ายน้ำรั่ว บั้มไม่สามารถเปิดทำงานได้

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพล.....

(นายลิขิต พูลพล)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..3095

วันที่ขอใช้...23/01/2023.เวลา.12:01:04

เรื่อง.. ขัต่อท่อ้ำห้องเครื่องสรว่ายน้ำรั่ว

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ขัต่อท่อ้ำน้ำเบอร์ 10 ห้องเครื่องสรว่ายน้ำรั่ว บั้มไม่สามารถเปิดทำงานได้

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(นายลิขิต พูลพล)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ