



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3098

วันที่ขอใช้...23/01/2023.เวลา.12:04:35

เรื่อง.. บั้มน้ำห้องเครื่องสรวายน้ำเบอร์ 4 ขึ้นไฟลีส้ม โอเวอร์โหลด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมบั้มน้ำห้องเครื่องสรวายน้ำเบอร์ 4 ขึ้นไฟลีส้ม โอเวอร์โหลด

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัส.....

( นายลิขิต พูลพัส )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต้ )

เอกสารเลขที่..3098

วันที่ขอใช้...23/01/2023.เวลา.12:04:35

เรื่อง.. บั้มน้ำห้องเครื่องสรวายน้ำเบอร์ 4 ขึ้นไฟลีส้ม โอเวอร์โหลด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้

รายละเอียดงาน..แจ้งซ่อมบั้มน้ำห้องเครื่องสรวายน้ำเบอร์ 4 ขึ้นไฟลีส้ม โอเวอร์โหลด

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8867   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(นายลิขิต พูลพัส)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ