



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3099

วันที่ขอใช้...23/01/2023.เวลา.15:37:57

เรื่อง.. หลอดไฟฟ้าดับ

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟฟ้าดับ12หลอดห้องสำนักงานศูนย์กีฬาเปิดไม่ติดครบ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/01/2566..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

..0918210380

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายวิษณุ แก้วเสม็ด.....

( นายวิษณุ แก้วเสม็ด )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเตง )

เอกสารเลขที่..3099

วันที่ขอใช้...23/01/2023.เวลา.15:37:57

เรื่อง.. หลอดไฟฟ้าดับ

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..หลอดไฟฟ้าดับ12หลอดห้องสำนักงานศูนย์กีฬาเปิดไม่ติดครบ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....24/01/2566..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

..0918210380

(นายวิษณุ แก้วเสม็ด)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ