



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3101

วันที่ขอใช้...24/01/2023.เวลา.11:59:53

เรื่อง.. ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเรียน uc226

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องเรียน UC226 ใช้งานไม่ได้ 1 ตัว รบกวนช่วยดำเนินการซ่อมให้ด้วยครับ  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....27/01/2566..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
..0935781718

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายจิริยุทธิ์ จันทนพันธ์.....

( นายจิริยุทธิ์ จันทนพันธ์ )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )

เอกสารเลขที่..3101

วันที่ขอใช้...24/01/2023.เวลา.11:59:53

เรื่อง.. ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเรียน uc226

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..เครื่องปรับอากาศห้องเรียน UC226 ใช้งานไม่ได้ 1 ตัว รบกวนช่วยดำเนินการซ่อมให้ด้วยครับ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ....27/01/2566..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
..0935781718

(นายจิริยุทธิ์ จันทนพันธ์)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ