



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3103

วันที่ขอใช้...27/01/2023.เวลา.10:55:00

เรื่อง.. ปลั๊กไฟ

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..ห้อง ud256 มีกลิ่นใหม่ และมีเสียงแปลกๆจากปลั๊กไฟ ตอนนี้สับสวิตซ์แล้ว รบกวนแวะมาตรวจสอบด้วยนะคะ(ได้รับแจ้งจากอ.กมลวิทย์) สังกการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางวรารัตน์ เทียนศิลป์.....

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..3103

วันที่ขอใช้...27/01/2023.เวลา.10:55:00

เรื่อง.. ปลั๊กไฟ

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..ห้อง ud256 มีกลิ่นใหม่ และมีเสียงแปลกๆจากปลั๊กไฟ ตอนนี้สับสวิตซ์แล้ว รบกวนแวะมาตรวจสอบด้วยนะคะ(ได้รับแจ้งจากอ.กมลวิทย์)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...30/01/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8825 หน่วยงาน : ...งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

(นางวรารัตน์ เทียนศิลป์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ