



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3119

วันที่ขอใช้...07/02/2023.เวลา.10:55:53

เรื่อง.. น้ำซึมเข้าห้อง SDG 01

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..น้ำซึมเข้าห้อง SDG 01 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/02/2566..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง

..0818365101

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ศิรฉา กฤษณะพันธ์.....

(น.ส.ศิรฉา กฤษณะพันธ์)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..3119

วันที่ขอใช้...07/02/2023.เวลา.10:55:53

เรื่อง.. น้ำซึมเข้าห้อง SDG 01

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันทิบ ใจยา

รายละเอียดงาน..น้ำซึมเข้าห้อง SDG 01 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ10/02/2566..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง

..0818365101

(น.ส.ศิรฉา กฤษณะพันธ์)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ