



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0312

วันที่ขอใช้...10/06/2019.เวลา.14:59:22

เรื่อง.. น้ำรั่วจากห้องน้ำข้างบน

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..น้ำจากห้องน้ำข้างบนรั่วลงมาทำให้ฝ้าเพดานห้องน้ำพองและเฉย และมีน้ำหยดลงมา ที่ห้อง 1104 ทอวิจัย

สั่งการ..เข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...11/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0915317759

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ศิวภา พฤฒินิคมี่.....

(น.ส.ศิวภา พฤฒินิคมี่)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์ ...

(ธนพล คงทรัพย์)

เอกสารเลขที่..0312

วันที่ขอใช้...10/06/2019.เวลา.14:59:22

เรื่อง.. น้ำรั่วจากห้องน้ำข้างบน

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..น้ำจากห้องน้ำข้างบนรั่วลงมาทำให้ฝ้าเพดานห้องน้ำพองและเฉย และมีน้ำหยดลงมา ที่ห้อง 1104 ทอวิจัย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...11/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

..0915317759

(น.ส.ศิวภา พฤฒินิคมี่)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

| เรื่อง | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ | | | | | |
| 2. ความรวดเร็ว | | | | | |
| 3. ความถูกต้อง | | | | | |

ขอเสนอแนะ