



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0313

วันที่ขอใช้...11/06/2019.เวลา.10:57:28

เรื่อง.. ห้องชีวภาพ3 ห้องย่อยประตูห้องSC204

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..ประตูลิงแรงมาก รบกวนซ่อมด้วยคะ
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ14/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8843 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....นางวรรณลี พัฒนกลาง.....

(นางวรรณลี พัฒนกลาง)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์ ...

(ธนพล คงทรัพย์)

เอกสารเลขที่..0313

วันที่ขอใช้...11/06/2019.เวลา.10:57:28

เรื่อง.. ห้องชีวภาพ3 ห้องย่อยประตูห้องSC204

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..ประตูลิงแรงมาก รบกวนซ่อมด้วยคะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ14/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8843 หน่วยงาน : ...ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

(นางวรรณลี พัฒนกลาง)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ