



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3131

วันที่ขอใช้..14/02/2023.เวลา.15:49:58

เรื่อง.. โตะอ่านหนังสือชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..โตะขาวชำรุด ตรวจสอบเบื้องต้นมีมอดกิ้นไม้บริเวณใต้โตะ

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ15/02/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.กัญชกร บุญรัตน์.....

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

ลงชื่อ ..ไม่สามารถให้บริการได้ ...

(ไม่สามารถให้บริการได้)

เอกสารเลขที่..3131

วันที่ขอใช้..14/02/2023.เวลา.15:49:58

เรื่อง.. โตะอ่านหนังสือชำรุด

ผู้รับผิดชอบงาน..ไม่สามารถให้บริการได้

รายละเอียดงาน..โตะขาวชำรุด ตรวจสอบเบื้องต้นมีมอดกิ้นไม้บริเวณใต้โตะ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ15/02/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(น.ส.กัญชกร บุญรัตน์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ