



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3134

วันที่ขอใช้..15/02/2023.เวลา.11:21:43

เรื่อง.. แอร์ห้องประชุมธราดล SA 102 เปิดไม่ติด (แอร์ตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายติดตั้ง)

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องประชุมธราดล SA 102 เปิดไม่ติด (แอร์ตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายติดตั้ง)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ16/02/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8609 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีณี บ้านนา.....

(น.ส.มารีณี บ้านนา)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..3134

วันที่ขอใช้..15/02/2023.เวลา.11:21:43

เรื่อง.. แอร์ห้องประชุมธราดล SA 102 เปิดไม่ติด (แอร์ตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายติดตั้ง)

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์ห้องประชุมธราดล SA 102 เปิดไม่ติด (แอร์ตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายติดตั้ง)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ16/02/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8609 หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(น.ส.มารีณี บ้านนา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ