



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3162

วันที่ขอใช้...02/03/2023.เวลา.15:18:42

เรื่อง.. สายชำระ ห้องน้ำหญิง ข้างห้องอ่าวไทย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..มบ จิม สายชำระ ห้องน้ำหญิง ข้างห้องอ่าวไทย ชั้น 2 ตึกยู ชำรุด 1 เส้น

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ06/03/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8826 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.มารีชา เผือกเดช.....

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..3162

วันที่ขอใช้...02/03/2023.เวลา.15:18:42

เรื่อง.. สายชำระ ห้องน้ำหญิง ข้างห้องอ่าวไทย

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..มบ จิม สายชำระ ห้องน้ำหญิง ข้างห้องอ่าวไทย ชั้น 2 ตึกยู ชำรุด 1 เส้น

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ06/03/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8826 หน่วยงาน : ...งานบริหารทรัพย์สิน

(น.ส.มารีชา เผือกเดช)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ