



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..0317

วันที่ขอใช้...13/06/2019.เวลา.09:38:49

เรื่อง.. แจ้งขอมอบานประตูอะลูมิเนียม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..บานประตูอะลูมิเนียมชำรุด (ห้องศิลปะป้องกันตัว)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(089-0557707)

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายลิขิต พูลพัล.....

(นายลิขิต พูลพัล)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์ ...

(ธนพล คงทรัพย์)

เอกสารเลขที่..0317

วันที่ขอใช้...13/06/2019.เวลา.09:38:49

เรื่อง.. แจ้งขอมอบานประตูอะลูมิเนียม

ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์

รายละเอียดงาน..บานประตูอะลูมิเนียมชำรุด (ห้องศิลปะป้องกันตัว)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/06/2562..

หมายเลขติดต่อ : ..8867 หน่วยงาน : ...ศูนย์กีฬาและนันทนาการ

(089-0557707)

(นายลิขิต พูลพัล)

(นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ