



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3173

วันที่ขอใช้...09/03/2023.เวลา.12:02:49

เรื่อง.. แอร์ห้อง sd201-202 เปิดไม่ติด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์ไม่ทำงาน ไม่มีลมออกมาเลย

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/03/2566..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง

..0866082161

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายวิบูลย์ ป้องกันภัย.....

(นายวิบูลย์ ป้องกันภัย)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเต้ง)

เอกสารเลขที่..3173

วันที่ขอใช้...09/03/2023.เวลา.12:02:49

เรื่อง.. แอร์ห้อง sd201-202 เปิดไม่ติด

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..แอร์ไม่ทำงาน ไม่มีลมออกมาเลย

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ24/03/2566..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง

..0866082161

(นายวิบูลย์ ป้องกันภัย)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ