



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3179

วันที่ขอใช้..13/03/2023.เวลา.10:24:58

เรื่อง.. เปลี่ยนหัวก๊อกน้ำ หน้าหอพักนักศึกษาหญิงซ่อมม่วง ชำรุด/ปิดหัวก๊อกไม่ได้
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา
รายละเอียดงาน..หัวก๊อกน้ำชำรุด ไม่เปิดปิดน้ำได้ หน้าบริเวณหอพักนักศึกษาหญิงซ่อมม่วง
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/03/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8829 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.นันทวี สรรพขาว....

(น.ส.นันทวี สรรพขาว)

ลงชื่อ ..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา ...

(ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา)

เอกสารเลขที่..3179

วันที่ขอใช้..13/03/2023.เวลา.10:24:58

เรื่อง.. เปลี่ยนหัวก๊อกน้ำ หน้าหอพักนักศึกษาหญิงซ่อมม่วง ชำรุด/ปิดหัวก๊อกไม่ได้
ผู้รับผิดชอบงาน..ธนพล คงทรัพย์/นายจันต๊ะบ ใจยา
รายละเอียดงาน..หัวก๊อกน้ำชำรุด ไม่เปิดปิดน้ำได้ หน้าบริเวณหอพักนักศึกษาหญิงซ่อมม่วง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ13/03/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8829 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(น.ส.นันทวี สรรพขาว)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ