



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3197

วันที่ขอใช้...20/03/2023.เวลา.10:14:03

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศออกมาแต่ลมร้อน ทำให้แอร์ไม่เย็น โดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง (ห้อง LC122)

สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...20/03/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8866    หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งผู้ตรวจด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.สุธิดา เกรียงภาส.....

( น.ส.สุธิดา เกรียงภาส )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเต้ง )

เอกสารเลขที่..3197

วันที่ขอใช้...20/03/2023.เวลา.10:14:03

เรื่อง.. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเต้ง

รายละเอียดงาน..ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศออกมาแต่ลมร้อน ทำให้แอร์ไม่เย็น โดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง (ห้อง LC122)

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...20/03/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8866    หน่วยงาน : ...สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

(น.ส.สุธิดา เกรียงภาส)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ