



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3200

วันที่ขอใช้...20/03/2023.เวลา.16:10:46

เรื่อง.. ซ่อมท่อน้ำตัน อาคารครอบครัวยุค C1

ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ

รายละเอียดงาน..ดำเนินการแล้วเสร็จ 20/3/66

Email address wisanee.y@psi.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก วิกินัย ยิ่งประเสริฐ

หมายเลขโทรศัพท์ 0872845245

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก C1

รายละเอียดการแจ้งซ่อม น้ำล้นมาจากท่อ

ล้างการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...20/03/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมลิทธิ์ สุตมา.....

( นายพนมลิทธิ์ สุตมา )

ลงชื่อ ..หัวหน้างานโครงสร้างฯ ...

( หัวหน้างานโครงสร้างฯ )

เอกสารเลขที่..3200

วันที่ขอใช้...20/03/2023.เวลา.16:10:46

เรื่อง.. ซ่อมท่อน้ำตัน อาคารครอบครัวยุค C1

ผู้รับผิดชอบงาน..หัวหน้างานโครงสร้างฯ

รายละเอียดงาน..ดำเนินการแล้วเสร็จ 20/3/66

Email address wisanee.y@psi.ac.th

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก วิกินัย ยิ่งประเสริฐ

หมายเลขโทรศัพท์ 0872845245

อาคารที่พัก 3

หมายเลขห้องพัก C1

รายละเอียดการแจ้งซ่อม น้ำล้นมาจากท่อ

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ :...20/03/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8828   หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก

(นายพนมลิทธิ์ สุตมา)

( นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
--------	-----------	-------	---------	------	------------

1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....