



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3202

วันที่ขอใช้...22/03/2023.เวลา.09:33:06

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็นและเสียงดัง

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ห้องพักอาจารย์ ตึกค.วิทย์ หน้าห้อง SD 251 - 254 มีลมร้อนออกมา โดยเฉพาะในห้อง 254 และเมื่อเปิดได้สักพักก็มีเสียงดัง  
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...29/03/2566..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง  
..0818365101

หมายเหตุ \*\* หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....น.ส.ศิริษา กฤษณะพันธ์.....

( น.ส.ศิริษา กฤษณะพันธ์ )

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

( นางสาวอรชร ลั่นเตง )

เอกสารเลขที่..3202

วันที่ขอใช้...22/03/2023.เวลา.09:33:06

เรื่อง.. แอร์ไม่เย็นและเสียงดัง

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ห้องพักอาจารย์ ตึกค.วิทย์ หน้าห้อง SD 251 - 254 มีลมร้อนออกมา โดยเฉพาะในห้อง 254 และเมื่อเปิดได้สักพักก็มีเสียงดัง

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...29/03/2566..

หมายเลขติดต่อ :                   หน่วยงาน : ...โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง  
..0818365101

(น.ส.ศิริษา กฤษณะพันธ์)

( นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์ )

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์ )

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ ( ทำเครื่องหมายถูกต้อง )

| เรื่อง         | มากที่สุด | ดีมาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------------|
| 1. ความพึงพอใจ |           |       |         |      |            |
| 2. ความรวดเร็ว |           |       |         |      |            |
| 3. ความถูกต้อง |           |       |         |      |            |

ขอเสนอแนะ