



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3273

วันที่ขอใช้...25/04/2023.เวลา.12:41:22

เรื่อง.. คอยล์เก่า

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ห้องพักอ.3 ชั้น 2 สวิทช์แอร์ตัดเองบ่อย ๆ ช่วงตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า คอยล์เก่า ผู้ฟังเป็นสนิม

ทำให้เกิดความร้อนเร็วและตัดสวิทช์เครื่องปรับอากาศบ่อย เพื่อการแก้ไขปัญหาระยะยาวขอให้ดำเนินการเปลี่ยนตัวเครื่องคอยล์ใหม่
สั่งการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...01/05/2566..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
..0952566452

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยคะ

ลงชื่อ.....น.ส.ปติดา โมราศิลป์.....

(น.ส.ปติดา โมราศิลป์)

ลงชื่อ ..นางสาวอรชร ลั่นเตง ...

(นางสาวอรชร ลั่นเตง)

เอกสารเลขที่..3273

วันที่ขอใช้...25/04/2023.เวลา.12:41:22

เรื่อง.. คอยล์เก่า

ผู้รับผิดชอบงาน..นางสาวอรชร ลั่นเตง

รายละเอียดงาน..ห้องพักอ.3 ชั้น 2 สวิทช์แอร์ตัดเองบ่อย ๆ ช่วงตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า คอยล์เก่า ผู้ฟังเป็นสนิม

ทำให้เกิดความร้อนเร็วและตัดสวิทช์เครื่องปรับอากาศบ่อย เพื่อการแก้ไขปัญหาระยะยาวขอให้ดำเนินการเปลี่ยนตัวเครื่องคอยล์ใหม่

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...01/05/2566..

หมายเลขติดต่อ : หน่วยงาน : ...คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
..0952566452

(น.ส.ปติดา โมราศิลป์)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ