



ใบขอใช้บริการงานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่..3309

วันที่ขอใช้..18/05/2023.เวลา.08:33:11

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ลง

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก นางครีตัน แสนสมพร

หมายเลขโทรศัพท์ 08484564310

อาคารที่พัก 4

หมายเลขห้องพัก A5

รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1 ก๊อกน้ำฝักบัวในห้องน้ำปิดไม่สนิท ทำให้มีน้ำไหลตลอดเวลา 2 ชักโครกกดไม่ลง 3 อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำซึม
สังการ..

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...22/05/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และห้องพัก

หมายเหตุ ** หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยกรุณานำเอกสารส่งธุรการด้วยค่ะ

ลงชื่อ.....นายพนมสิทธิ์ สุตมา.....

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

ลงชื่อ ..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ ...

(นายอภิชาติ สัมฤทธิ์)

เอกสารเลขที่..3309

วันที่ขอใช้..18/05/2023.เวลา.08:33:11

เรื่อง.. ชักโครกกดไม่ลง

ผู้รับผิดชอบงาน..นายอภิชาติ สัมฤทธิ์

รายละเอียดงาน..ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพัก นางครีตัน แสนสมพร

หมายเลขโทรศัพท์ 08484564310

อาคารที่พัก 4

หมายเลขห้องพัก A5

รายละเอียดการแจ้งซ่อม 1 ก๊อกน้ำฝักบัวในห้องน้ำปิดไม่สนิท ทำให้มีน้ำไหลตลอดเวลา 2 ชักโครกกดไม่ลง 3 อ่างล้างหน้า ก๊อกน้ำซึม

วันที่ต้องการให้ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรมดำเนินการเสร็จ ...22/05/2566..

หมายเลขติดต่อ : ..8828 หน่วยงาน : ...ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และห้องพัก

(นายพนมสิทธิ์ สุตมา)

(นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

โครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

และการจัดการทรัพย์สิน

แบบประเมินความพึงพอใจ (ทำเครื่องหมายถูกต้อง)

เรื่อง	มากที่สุด	ดีมาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจ					
2. ความรวดเร็ว					
3. ความถูกต้อง					

ขอเสนอแนะ

.....

.....